# CU-TECH ThermexWELD exothermic welding






| stranded sq mm | stranded sq mm | | | STANDARD | | | | | PIXY | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **10** | W-Cu32 | - | SS2-M-D4 | M | T-431 | - | T-110 / T-330 | SS2-P-D4 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **16** | **16** | W-Cu32 | - | SS2-M-D5 | M | T-431 | - | T-110 / T-330 | SS2-P-D5 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **10** | **10** | W-Cu45 | A-SCuF6 | SS2-M-F6 | M | T-431 | - | T-110 / T-330 | SS2-P-F6 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **16** | **16** | W-Cu45 | A-SCuK7 | SS2-M-K7 | M | T-431 | - | T-110 / T-330 | SS2-P-K7 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **25** | **25** | W-Cu45 | - | SS2-M-G6 | M | T-431 | - | T-110 / T-330 | SS2-P-G6 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **30** | **30** | W-Cu45 | - | SS2-M-C7 | M | T-431 | - | T-110 / T-330 | SS2-P-C7 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **35** | **35** | W-Cu45 | - | SS2-M-H7 | M | T-431 | - | T-110 / T-330 | SS2-P-H7 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **35** | **25** | W-Cu45 | - | SS2-M-H7G6 | M | T-431 | - | T-110 / T-330 | SS2-P-H7G6 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **50** | **50** | W-Cu90 | - | SS2-M-C9 | M | T-431 | - | T-110 / T-332 | SS2-P-C9 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **50** | **35** | W-Cu65 | - | SS2-M-C9H7 | M | T-431 | - | T-110 / T-330 | SS2-P-C9H7 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **50** | **25** | W-Cu65 | - | SS2-M-C9G6 | M | T-431 | - | T-110 / T-330 | SS2-P-C9G6 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **70** | **70** | W-Cu90 | - | SS2-M-C11 | M | T-431 | - | T-110 / T-332 | SS2-P-C11 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **70** | **50** | W-Cu90 | - | SS2-M-C11C9 | M | T-431 | - | T-110 / T-332 | SS2-P-C11C9 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **70** | **35** | W-Cu65 | - | SS2-M-C11H7 | M | T-431 | - | T-110 / T-330 | SS2-P-C11H7 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **70** | **25** | W-Cu65 | - | SS2-M-C11G6 | M | T-431 | - | T-110 / T-330 | SS2-P-C11G6 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **70** | **16** | W-Cu65 | - | SS2-M-C11D6 | M | T-431 | - | T-110 / T-330 | SS2-P-C11D6 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **70** | **16** | W-Cu65 | A-SCuH7 | SS2-M-C11H7 | M | T-431 | - | T-110 / T-330 | SS2-P-C11H7 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **95** | **95** | W-Cu115 | - | SS2-M-A13 | M | T-431 | - | T-110 / T-332 | - | - | - | - | - |
| **95** | **70** | W-Cu90 | - | SS2-M-A13C11 | M | T-431 | - | T-110 / T-332 | - | - | - | - | - |
| **95** | **50** | W-Cu90 | - | SS2-M-A13C9 | M | T-431 | - | T-110 / T-332 | - | - | - | - | - |
| **95** | **35** | W-Cu90 | - | SS2-M-A13H7 | M | T-431 | - | T-110 / T-332 | - | - | - | - | - |
| **120** | **120** | W-Cu150 | - | SS2-M-C14 | M | T-431 | - | T-110 / T-333 | - | - | - | - | - |
| **120** | **95** | W-Cu150 | - | SS2-M-C14A13 | M | T-431 | - | T-110 / T-333 | - | - | - | - | - |
| **120** | **70** | W-Cu90 | - | SS2-M-C14C11 | M | T-431 | - | T-110 / T-332 | - | - | - | - | - |
| **120** | **50** | W-Cu90 | - | SS2-M-C14C9 | M | T-431 | - | T-110 / T-332 | - | - | - | - | - |
| **150** | **150** | W-Cu200 | - | SS2-M-C16 | M | T-431 | - | T-110 / T-333 | - | - | - | - | - |
| **150** | **120** | W-Cu150 | - | SS2-M-C16C14 | M | T-431 | - | T-110 / T-333 | - | - | - | - | - |
| **150** | **95** | W-Cu150 | - | SS2-M-C16A13 | M | T-431 | - | T-110 / T-333 | - | - | - | - | - |
| **150** | **70** | W-Cu90 | - | SS2-M-C16C11 | M | T-431 | - | T-110 / T-332 | - | - | - | - | - |
| **185** | **185** | W-Cu200 | - | SS2-M-C18 | M | T-431 | - | T-110 / T-333 | - | - | - | - | - |
| **185** | **150** | W-Cu200 | - | SS2-M-C18C16 | M | T-431 | - | T-110 / T-333 | - | - | - | - | - |
| **185** | **120** | W-Cu200 | - | SS2-M-C18C14 | M | T-431 | - | T-110 / T-333 | - | - | - | - | - |
| **185** | **95** | W-Cu150 | - | SS2-M-C18A13 | M | T-431 | - | T-110 / T-333 | - | - | - | - | - |
| **240** | **240** | 2 x W-Cu150 | - | SS2-L-A21 | L | T-431 | T-111 | T-111 / T-334 | - | - | - | - | - |
| **240** | **185** | W-Cu200 | - | SS2-L-A21C18 | L | T-431 | T-111 | T-111 / T-333 | - | - | - | - | - |
| **240** | **150** | W-Cu200 | - | SS2-L-A21C16 | L | T-431 | T-111 | T-111 / T-333 | - | - | - | - | - |
| **240** | **120** | W-Cu200 | - | SS2-L-A21C14 | L | T-431 | T-111 | T-111 / T-333 | - | - | - | - | - |



| solid dia mm | solid | | | STANDARD | | | | | PIXY | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **8** | W-Cu90 | - | SS2-M-C8 | M | T-431 | - | T-110 / T-332 | SS2-P-C8 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **10** | **10** | W-Cu90 | - | SS2-M-C10 | M | T-431 | - | T-110 / T-332 | SS2-P-C10 | P | T-400 | - | T-107 / T-330 |
| **12** | **12** | W-Cu90 | - | SS2-M-C12 | M | T-431 | - | T-110 / T-332 | - | - | - | - | - |
| **16** | **16** | W-Cu200 | - | SS2-M-C16 | M | T-431 | - | T-110 / T-333 | - | - | - | - | - |